

# 수도계량기 동파(凍破)예방 안내


겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.  
미리 수도 계량기함을 보온하여 불편 없는 겨울 보내세요.

## 계량기 동파예방 방법

- ① 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.
- ② 계량기함(통) 내부를 헌옷 등의 보온재로 채운다.
- ③ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐카바 등으로 넓게 밀폐한다.
- ④ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.

### 계량기보호함 보온 방법

#### 지하에 설치되어 있는 경우



#### 벽체에 설치되어 있는 경우



## 계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치요령

- ① 헤어드라이기를 이용하거나 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며, 50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.
- ② 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소(☎ 740-5641~7)에 신고하시기 바랍니다.