

**민원서류**  
 접수번호: 38390  
 접수일시: 2013.07.13.09:17  
 처리기한: 2013.07.13.17  
 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]  
 처리과 기록물 등록번호

**석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서**

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자) 주동현인테크	사업자등록번호
	주소 서울특별시 광진구 면목로 192 면곡빌딩 2층	

건축물	건물명 가동리 축사	위치 충북 영동군 양강면 가동리 385-6외1필지
	연면적(㎡) 2654.49(2575.87)	작업기간 2012.7.15 ~ 2013.8.9
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 2654.49(㎡) (필요 시 별지 첨부)	

측정기관	대표자 이정식(한국환경시험연구소)	사업자등록번호 317 - 81 - 01323
	주소 충북 청원군 강내면 태성탑연로 81-7	

측정일시 2013년 07월 22일~26일(5일간)

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(1/cc)	검출석면
		※ 별첨 참조		

측정 지점 위치(도식도)  
별첨참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.

2013년 7월 일

제출인 주동현인테크



영동군청 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

## 석면비산정도측정 분석결과표

### 1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명 (공사명·작업명)	육군종합행정학교 이전사업(2단계) 석면 해체·제거 작업	업체명	㈜동현인테크
	현장 소재지	충북 영동군 양강면 가동리 385-6외1필지	대표자	김춘식
	전화번호	02-464-1194		

2. 측정기간 2013 년 7 월 22 일 ~ 2013 년 7 월 26 일 ( 5 일간)

### 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격 등록번호	비고
이정식	대기환경기사	93205120081C	측정
성지훈	환경공학전공	-	분석

### 4. 측정결과

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
석면 농도 0.01개/cc 이하 검출 (#첨부1 참조)				


「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 1항에 따라 비산정도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2013 년 7 월 29 일


측정기관 (주) 한국환경시험연구소




사업주      ㈜동현인테크      귀하



철거면적 : 슬레이트 못 제거작업





철거면적 : 슬레이트 - 약900m<sup>2</sup>



- #1 : 부지경계선 1
- #2 : 부지경계선 2
- #3 : 부지경계선 3
- #4 : 부지경계선 4
- #5 : 위생설비입구
- #6 : 폐기물반출구
- #7 : 임시폐기물보관
- #8 : 작업장주변

철거면적 : 슬레이트 - 약1034m<sup>2</sup>






철거면적 : 슬레이트 - 약158.52m<sup>2</sup>

# 1

폐기물보관

# 2



#1 : 폐기물보관지점 1

#2 : 폐기물보관지점 1