

[별첨2]

석면비산정도 측정 분석결과표

1. 작업장 개요

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|-----|----------|
| 측정 의뢰자 (석면해체· 제거업자) | 현장명 (공사명· 작업명) | 고려화약건물 텍스등 석면철거공사 | 업체명 | (주)성우이엔지 |
| | 현장 소재지 | 충청북도 영동군 용 산면 빙벽장길 48 고려화학영동공장 (주) | 대표자 | 최 인 식 |
| | 전화번호 | 043-214-1177 | HP | - |

2. 측정 기간 2016년 03월 01일~2016년 04월 09일(40일간)

3. 측정자(분석자 포함)

| 성명 | 자격 종목 및 등급 | 자격 등록번호 | 비고 |
|-----|----------------|---------------|-----|
| 김용균 | 산업위생관리기사 | 08201120897 T | 측정자 |
| 김종성 | 공업전문학사(환경보전전공) | - | 분석자 |

4. 측정결과

| 측정 위치 | 측정시간(분) | 유량(l/min) | 측정농도(개/cm³) | 초과여부 |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|------|
| * 석면 농도 0.01개/cc이하 검출 *(첨부1 참조) | | | | |

「석면안전관리법 시행규칙」 제38조의1항에 따라 비산정도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 월 일



(주)중앙석면환경연구원

사업주 (주)성우이엔지 최인식