

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 16-층-육-3B 지정철거공사 현장 소재지 충청북도 영동군 양강면 국촌1길 16-9 탄약창 석면해체·제거작업 신고번호 청 주-20160270 전화번호 043-537-8063	업자명(상호) 동아환경개발주식회사 대표자 박연기
----------------------	--	-------------------------------------

2. 측정기간 : 2016년 7월 22일 (1일간)

### 3. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 원 기	산업위생관리기사	06203020556H	측정자
조 대 한	관련학과 졸업	-	분석자

### 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm)	초과여부
'별첨'				

### 5. 측정 위치도 (측정 장소)

'별첨'

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 7월 22일

## 한국석면안전관리원(주)



동아환경개발주식회사 귀하

‘별첨’

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#1. 2정비공장 내부	100	10.5	0.003	(기준 이하)
#2. 2정비공장 내부	100	10.5	0.004	(기준 이하)
#3. 2정비공장 내부	100	10.3	0.003	(기준 이하)
#4. 2정비공장 내부	100	10.4	0.005	(기준 이하)
#5. 2정비공장 내부	100	10.5	0.003	(기준 이하)
#6. 2정비공장 내부	100	10.4	0.003	(기준 이하)
#7. 2정비공장 내부	100	10.4	0.002	(기준 이하)
#8. (구)복지회관 내부	100	10.4	0.002	(기준 이하)
#9. (구)복지회관 내부	100	10.5	0.003	(기준 이하)
#10. (구)복지회관 내부	100	10.3	0.002	(기준 이하)

5. 측정 위치도 (측정 장소)

