

민원서류
 접수번호: 39361
 접수일시: 2017.10.18. 15:27
 처리기한: 2017.10.11. 10:02
 접수번호
 처리기한



석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] **석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서**

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자)	사업자등록번호
	버들환경(주)/유도연	301-86-12835
	주소	
	충북 청주시 서원구 호국로 139	

건축물	건물명	위치
	영동경찰서	충북 영동군 영동읍 영산로 32
	연면적(m ²)	작업기간 2017.09.19, 20, 26일
	석면건축자재[길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)]	
	총1069.44m ² (밤라이트 5.46 m ² , 텍스 1,063.98 m ²)	

측정기관	대표자 이정식(한국환경시험연구소)	사업자등록번호
		317-81-01323
	주소	
	충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 87-1	

측정일시 2017년 09월 19일, 23일, 26일(3일간)

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면							
	<table border="1"> <tr> <td>담당자</td> <td>담당</td> <td>과장</td> <td>※ 별첨 참조</td> </tr> <tr> <td>김동영</td> <td>이희규</td> <td>김성호</td> <td></td> </tr> </table>				담당자	담당	과장	※ 별첨 참조	김동영	이희규	김성호
담당자	담당	과장	※ 별첨 참조								
김동영	이희규	김성호									

측정 지점 위치(도식도)
 별첨참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 월 일

제출인 버들환경(주)/유도연

영동군청 귀하

첨부서류 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본

석면조사기관(제2010-120002호)

석면비산측정결과 보고서

영동경찰서 텍스,부속실 칸막이 해체공사

2017년 09월



한국환경시험연구소
Korea Testing and Research Institute for Environment



별첨1.(9월19일)

※ 측정결과(영동경찰서 3층)

노출기준: 개/cc

시료번호	측정위치	유량(l/min)	측정시간	측정농도	비고
HA-1	부지경계선 #1	10.045	240	불검출	노출기준 미만
HA-2	부지경계선 #2	10.190	240	불검출	노출기준 미만
HA-3	부지경계선 #3	10.703	240	불검출	노출기준 미만
HA-4	부지경계선 #4	10.328	240	0.0001	노출기준 미만
HA-5	위생설비입구	10.328	120	불검출	노출기준 미만
HA-6	음압기배출구	10.300	120	불검출	노출기준 미만
HA-7	폐기물반출구	10.341	120	0.0006	노출기준 미만
HA-8	작업장주변	10.543	120	불검출	노출기준 미만

별첨1.(9월23일)

※ 측정결과(영동경찰서 1층)

노출기준: 개/cc

시료번호	측정위치	유량(l/min)	측정시간	측정농도	비고
HA-1	부지경계선 #1	10.199	240	불검출	노출기준 미만
HA-2	부지경계선 #2	10.213	240	불검출	노출기준 미만
HA-3	부지경계선 #3	10.187	240	불검출	노출기준 미만
HA-4	부지경계선 #4	10.319	240	불검출	노출기준 미만
HA-5	위생설비입구	10.318	120	불검출	노출기준 미만
HA-6	음압기배출구	10.307	120	불검출	노출기준 미만
HA-7	폐기물반출구	10.673	120	0.0002	노출기준 미만
HA-8	작업장주변	10.449	120	불검출	노출기준 미만


별첨1.(9월26일)

※ 측정결과(영동경찰서 2층)

노출기준: 개/cc

시료번호	측정위치	유량(l/min)	측정시간	측정농도	비고
HA-1	부지경계선 #1	10.326	240	불검출	노출기준 미만
HA-2	부지경계선 #2	10.409	240	불검출	노출기준 미만
HA-3	부지경계선 #3	10.303	240	불검출	노출기준 미만
HA-4	부지경계선 #4	10.258	240	불검출	노출기준 미만
HA-5	위생설비입구	10.481	120	불검출	노출기준 미만
HA-6	음압기배출구	10.338	120	불검출	노출기준 미만
HA-7	폐기물반출구	10.233	120	불검출	노출기준 미만
HA-8	작업장주변	10.485	120	불검출	노출기준 미만

영동경찰서(본관1층)




용역명	영동경찰서 텍스.부속실 칸막이 해체공사	
측정기간	2017. 09. 23	
석면해체 · 제거 지체면적	총 1,069.44㎡ (범라이트 5.46㎡, 텍스 1,063.98㎡)	



한국환경시험연구원
Korea Testing and Research Institute for Environment

영동경찰서(본관2층)



용역명	영동경찰서 텍스,부속실 칸막이 해체공사
측정기간	2017. 09. 26
석면해체 · 제거 지체면적	총1,069.44㎡ (밤라이트 5.46㎡, 텍스 1,063.98㎡)



한국환경시험연구원
Korea Testing and Research Institute for Environment

측정사진(2017.09.19~09.26)

작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
부지경계선



작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
부지경계선



작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
부지경계선



작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
부지경계선



작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
위생설비입구



작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
음압기배출구



작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
폐기물반출구



작업장 주변 비산관리를 위한 농도측정
작업장주변



