

# 민원서류

접수번호: 40513

접수일시: 2017.10.27. 09:37  
 ■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

처리기한: 2017.10.27.13:33

처리과 기록물 등록번호

민원회방문  
지급처리

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) 에스엔씨건설(주)	사업자등록번호 304-81-26617		
	주소 대전시 대덕구 계족산로36번길 33 길성빌딩 402(중리동) (전화번호:042-331-8771)			
건축물	건물명 영동농협 양강지소 본관동	위치 충북 영동군 양강면 학산영동로 854		
	연면적(m <sup>2</sup> )	작업기간 2017. 10. 25.		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 349.33m <sup>3</sup> (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 고봉식	사업자등록번호 305-86-33749		
	주소 대전광역시 서구 갈마중로 12, 406호(갈마동 갤럭시21 B/D)			
측정일시	2017년 10월 25일			
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	별첨			

측정지점 위치(도식도)

별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 10월 26일

제출인

에스엔씨건설(주) (서명 또는 인)

충청북도 영동군수

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

담당자 담당 과 장  
 김동영 이화유 박상호

210mm×297mm[백상지 80g/m<sup>2</sup>(재활용품)]

# 석면비산측정 결과보고서



공 사 명 : 영동농협 양강지점 제2종 근생시설 증축공사 중 철거공사(본관동)

현장주소 : 충북 영동군 양강면 학산영동로 854

제 출 인 : 에스엔씨건설(주)

## 에 스 엔 씨 건 설 (주)

【별첨】

측정 일시	2017년 10월 25일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(개/cm <sup>3</sup> )	검출석면
	A1	부지경계선	0.000	미만
	A2	부지경계선	0.001	미만
	A3	부지경계선	0.001	미만
	A4	부지경계선	0.000	미만
	A5	위생설비입구	0.001	미만
	A6	음압기 공기 배출구	0.004	미만
	A7	음압기 공기 배출구	0.003	미만
	A8	폐기물 반출구	0.002	미만
	A9	폐기물 반출구	0.003	미만

측정 지점 위치(도식도)



# 석면비산 측정 분석 결과서

## PCM ANALYTICAL REPORT

업 체 명: 에스엔씨건설(주)		분석서 번호	ER17-1025				
		분 석 자	한 상 하 				
귀하(사)가 시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.							
접수일 : 2017. 10. 25. 분석일 : 2017. 10. 25. 사용목적 : 제 출 용							
시료 번호	측정위치 및 측정장소	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	총유량 (L)	측정결과 (개/cm <sup>3</sup> )	농도기준 (개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
A1	부지경계선	240	10	2,400	0.000	0.01	미만
A2	부지경계선	240	10	2,400	0.001	0.01	미만
A3	부지경계선	240	10	2,400	0.001	0.01	미만
A4	부지경계선	240	10	2,400	0.000	0.01	미만
A5	위생설비입구	40	10	400	0.001	0.01	미만
A6	음압기 공기 배출구	40	10	400	0.004	0.01	미만
A7	음압기 공기 배출구	40	10	400	0.003	0.01	미만
A8	폐기물 반출구	40	10	400	0.002	0.01	미만
A9	폐기물 반출구	40	10	400	0.003	0.01	미만

■ 분석방법 : 위상차현미경 계수분석 - 『실내공기질공정시험기준』의 『실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지농도 측정방법(ES 02303.1)』 - 환경부고시 제2012-79호

본 분석결과는 공기 성분 증명 및 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안 됩니다.



**[주]이레에이티연구소 대표 이 사 인**



대전광역시 서구 갈마중로 12 겐력시B/D 406호

TEL : 042)524-6100 FAX : 042)524-6101

■ 석면조사기관 지정서

제2015-120002호

석면조사기관 지정서(최초)

기관명	(주)이레에이티연구소	
소재지	(35272) 대전광역시 서구 갈마중로 12 (갈마동, 쉐럭시21) 406호()	
대표자성명	고봉식	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	권 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	대전청

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2015. 8. 17

대전지방고용노동청장



# 석면 해체·제거작업 신고서

[별지 제17호의6서식]

석면해체·제거작업 신고서				처리기간 7일	
				※ ①은 작성하지 않습니다.	
① 신고번호		(지방노동권사명) - 호	② 건축물 등록번호		
■ 건축물 □ 설비	③ 위치(소재지)	충북 영동군 양강면 학산영동로 854	④ 건물명(설비명)	영동농협 양강지점	
	⑤ 용도	금융업소, 창고	⑥ 구조	철근콘크리트조	
	⑦ 건축물 수	6	⑧ 연면적	1,027.3 m <sup>2</sup>	
	⑨ 세대 수				
소유자	⑩ 성명	영동농협(양강지점)	⑪ 전화번호	043-742-1009	
	⑫ 주소	충청북도 영동군 양강면 학산영동로 854			
석면해체·제거업자	⑬ 대표자 성명	이 광 재	⑭ 노동부 등록번호	354	
	⑮ 사업체명	에스엔씨건설(주)	⑯ 전화번호/팩스번호	042)331-8771/042)623-8877	
작업장	⑰ 공사현장명 (공사명·작업명)	영동농협 양강지점 제2종 근생시설 증축공사중 철거공사(본관동)	⑱ 전화번호	010-2022-8288	
해체 사유	⑲ 해체사유	영동농협 양강지점 제2종 근생시설 증축공사중 석면 해체(본관동)			
	⑳ 해체기간	2017년 10월 24일부터 2017년 11월 10일까지			
⑳ 석면함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종류		면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )·길이(m)		
	1. 분무재(뽀칠재)				
	2. 내화피복재				
	3. 천장재		텍스( 349.33 m <sup>2</sup> )		
	4. 지붕재				
	5. 벽재 (벽체의 마감재)				
	6. 바닥재				
	7. 파이프보온재				
	8. 단열재				
	9. 개스킷				
	10. 기타 (칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)				
㉒ 현장책임자	양 동 일		㉓ 전화번호	010-2022-8288	
㉔ 작업 근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우에는 별도 첨부)	성명	생년월일	주소		
	별첨 첨부				
<b>별첨 참조</b>					
「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다. 2017년 10월 일 신고인 이 광 재 (서명 또는 인)					
청주노동청(지청)장 귀하					
※ 첨부서류 1. 공사계약서 사본 2. 석면해체·제거 작업계획서(비산 방지 방법 및 폐기물 처리방법 포함) 3. 석면조사 결과서					수수료 없음

210mm×297mm(보존용지(2종) 70g/m<sup>2</sup>)